

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ООО «КОЛИС»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ИЦ ООО «КОЛИС»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228, эл.почта: kolis.vlg@mail.ru Тел: +7(8442)52-72-23

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210B52

28 ИЮН 2024

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта
№ 1787А-2-103642-06-24**

Мною, специалистом ООО «КОЛИС», Липовым Э.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника участка ООО «Лифт Зип Сервис» Быкова М.М., и представителя владельца лифта инженера ООО "УК "ТЭРА" Ивановой В.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: зав. 103642

Адрес установки: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Демьяна Бедного, д.2а

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы - соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта – положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта – положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом-положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783—2010 | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/ пункта/подпункта |
|---|---|---|
| 1. | Не выявлено. | |
| Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | | |
| | (дата проверки) | (подпись, штамп) (ФИО) |
| * Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов. | | |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/ пункта/подпункта | Рекомендуемый срок устранения* |
|--|--|---|--------------------------------|
| 1. | Не выявлено. | | |
| * Заполняется в формате - до ДД.ММ. 2022 | | | |

Рекомендации

1. Провести следующее техническое освидетельствование в июне 2025 г.
2. На поверхностях оболочек тяговых ремней лифтов началось образование микротрещин. Согласно руководства владельца п. 4.11.1.3 рекомендуется замена тяговых ремней.

ООО «КОЛИС»
Липов Э.В.

Специалист


(подпись)

(штамп, Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта



(подпись)

Иванова В.В.

(Ф.И.О.)

представитель специализированной организации



(подпись)

Быков М.М.

(Ф.И.О.)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ООО «КОЛИС»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ИЦ ООО «КОЛИС»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228, эл.почта: kolis.vlg@mail.ru Тел: +7(8442)52-72-23

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210B52

28 ИЮН 2024

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта
№ 1788А-2-103644-06-24**

Мною, специалистом ООО «КОЛИС», Липовым Э.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника участка ООО «Лифт Зип Сервис» Быкова М.М., и представителя владельца лифта инженера ООО "УК "ТЭРА" Ивановой В.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: зав. 103644

Адрес установки: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Демьяна Бедного, д.2а

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы - соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта – положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта – положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом-положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783—2010 | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта |
|---|---|--|
| 1. | Не выявлено. | |
| Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | | |
| | (дата проверки) | (подпись, штамп) (ФИО) |
| * Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов. | | |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта | Рекомендуемый срок устранения* |
|--|--|--|--------------------------------|
| 1. | Не выявлено. | | |
| * Заполняется в формате - до ДД.ММ. 2022 | | | |

Рекомендации

1. Провести следующее техническое освидетельствование в июне 2025 г.
2. На поверхностях оболочек тяговых ремней лифтов началось образование микротрещин. Согласно руководства владельца п. 4.11.1.3 рекомендуется замена тяговых ремней.

ООО «КОЛИС»
Липов Э.В.

Специалист

(подпись)

(штамп, Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


(подпись)Иванова В.В.
(Ф.И.О.)

представитель специализированной организации


(подпись)Быков М.М.
(Ф.И.О.)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ООО «КОЛИС»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ИЦ ООО «КОЛИС»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228, эл.почта: kolis.vlg@mail.ru Тел: +7(8442)52-72-23

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210B52

28 ИЮН 2024

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта
№ 1789А-2-103645-06-24**

Мнок, специалистом ООО «КОЛИС», Липовым Э.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника участка ООО «Лифт Зип Сервис» Быкова М.М., и представителя владельца лифта инженера ООО "УК "ТЭРА" Ивановой В.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: зав. 103645

Адрес установки: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Демьяна Бедного, д.2а

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы - соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта – положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта – положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом-положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783—2010 | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта |
|---|---|--|
| 1. | Не выявлено. | |
| Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | | |
| | (дата проверки) | (подпись, штамп) (ФИО) |
| * Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов. | | |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта | Рекомендуемый срок устранения* |
|--|--|--|--------------------------------|
| 1. | Не выявлено. | | |
| * Заполняется в формате - до ДД.ММ. 2022 | | | |

Рекомендации

1. Провести следующее техническое освидетельствование в июне 2025 г.
2. На поверхностях оболочек тяговых ремней лифтов началось образование микротрещин. Согласно руководства владельца п. 4.11.1.3 рекомендуется замена тяговых ремней.

Специалист

(подпись)

ООО «КОЛИС»
Липов Э.В.

(штамп, Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


(подпись)Иванова В.В.
(Ф.И.О.)

представитель специализированной организации


(подпись)Быков М.М.
(Ф.И.О.)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ООО «КОЛИС»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ИЦ ООО «КОЛИС»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228, эл.почта: kolis.vlg@mail.ru Тел: +7(8442)52-72-23

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210B52

28 ИЮН 2024

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта
№ 1790А-2-103646-06-24**

Мною, специалистом ООО «КОЛИС», Липовым Э.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника участка ООО «Лифт Зип Сервис» Быкова М.М., и представителя владельца лифта инженера ООО "УК "ТЭРА" Ивановой В.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: зав. 103646

Адрес установки: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Демьяна Бедного, д.2а

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы - соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта – положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта – положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом-положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783—2010 | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта |
|---------------------------|---|--|
| 1. | Не выявлено. | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* | |
| | (дата проверки) | (подпись, штамп) (ФИО) |

* Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов.

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта | Рекомендуемый срок устранения* |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | Не выявлено. | | |

* Заполняется в формате - до ДД.ММ. 2022

Рекомендации

1. Провести следующее техническое освидетельствование в июне 2025 г.
2. На поверхностях оболочек тяговых ремней лифтов началось образование микротрещин. Согласно руководства владельца п. 4.11.1.3 рекомендуется замена тяговых ремней.

Специалист

(подпись)

(штамп, Ф.И.О.)

ООО «КОЛИС»
Липов Э.В.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта



(подпись)

Иванова В.В.

(Ф.И.О.)

представитель специализированной организации



(подпись)

Быков М.М.

(Ф.И.О.)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.