

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ООО «КОЛИС»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ИЦ ООО «КОЛИС»)

Фактический адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 400081, Волгоградская обл.,

г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, помещ. 228, эл.почта: kolis.vlg@mail.ru Тел: +7(8442)52-72-23

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OB52

31 ИЮЛ 2024

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта
№ 1969А-2-В7NS8959-07-24**

Мною, специалистом ООО «КОЛИС», Липовым Э.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, начальника участка ООО «Лифт Зип Сервис» Быкова М.М., и представителя владельца лифта инженера ООО "УК "ТЭРА" Ивановой В.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: зав. В7NS8959

2Адрес установки: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград; ул. Тимирязева, д.15

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы - соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта – положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта – положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом-положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783—2010	Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта
1.	Не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	_____ (дата проверки)	_____ (подпись, штамп) _____ (ФИО)
* Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов.		

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа с указанием приложения/пункта/подпункта	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не выявлено.		
* Заполняется в формате - до ДД.ММ. 2022			

Рекомендации

1. Провести следующее техническое освидетельствование в июле 2025 г.
2. Выявлены трещины в оболочке и признаки появления коррозии отдельных тросиков тягового ремня. Согласно руководства по эксплуатации рекомендуется замена тяговых ремней.

Специалист _____
(подпись) _____
(штамп, Ф.И.О.)

ООО «КОЛИС»
Липов Э.В.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта Иванова В.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

представитель специализированной организации Быков М.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ООО «КОЛИС»)
 Юридический адрес: 400081, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 2 Б, кв. 228
 Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «КОЛИС» (ИЦ ООО «КОЛИС»)
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 400066, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград,
 ул. им. Михаила Балонина, д. 2а, оф. XXVIII, эл. почта: kolis.vlg@mail.ru Тел: +7(8442)52-72-23
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.210B52

30 НОЯ 2023

**Акт
 периодического технического освидетельствования лифта
 № 3080А-2-В7NS8959-11-23**

Мною, специалистом ООО «КОЛИС», Липовым Э.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт начальника участка ООО «Лифт Зип Сервис» Быкова М.М., и представителя владельца лифта инженера ООО "УК "ТЭРА" Ивановой В.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: зав. В7NS8959

Адрес установки: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Тимирязева, д.15

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы - соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта – положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта – положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом-положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблице 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта и отрицательные результаты испытаний лифта, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783—2010	Обозначение нормативного документа с указанием приложения/ пункта/подпункта
1.	Не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	_____ (дата проверки)	_____ (подпись, штамп)
		_____ (ФИО)
* Заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов.		


Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа с указанием приложения/ пункта/подпункта	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Не выявлено.		
* Заполняется в формате - до ДД.ММ. 2022			

Рекомендации

1. Провести следующее техническое освидетельствование в ноябре 2024 г.

Специалист


(подпись)
(штамп, Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


(подпись)Иванова В.В.
(Ф.И.О.)

представитель специализированной организации


(подпись)Быков М.М.
(Ф.И.О.)

Настоящий акт, подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования лифта.